

# 國立虎尾科技大學校園景觀委員會

## 會議簽到單

一、時間：111 年 07 月 26 日（星期二）上午 09 時 40 分

二、地點：行政大樓六樓第二會議室

莊為群委員	莊為群	郭彰仁委員	
蔡明標委員	蔡明標	鄭文華委員	鄭文華
林盛勇委員	鄭旭志代	黎煥勤委員	
蘇暉凱委員	蘇暉凱	方昭訓委員	
王威立委員	王威立	營繕組組長	張家祥代
楊授印委員	楊授印代	保管組組長	
林忠志委員	林忠志	事務組組長	吳森統
何智廷委員		事務組	顏宏旭
許永和委員		列席人員	
羅朝村委員	羅朝村	列席人員	
吳純慧委員	吳子于 (代)	列席人員	
顏宏旭委員		列席人員	
王文瑛委員		列席人員	



# 國立虎尾科技大學校園景觀委員會會議紀錄

一、 時間：111 年 07 月 26 日（星期二）上午 9 時 40 分

二、 地點：行政大樓六樓第二會議室

三、 主持人：莊副校長為群

四、 出席人員：詳如簽到單

五、 主席致詞

六、 工作報告：

1. 行政大樓噴水池步道整修、二校區景觀修繕工程及經國館電梯整修案，將於 8 月招標，預計於暑假進行施工作業。

2. 高鐵校區最新施工現況，如下：

- 高鐵校區實習場棚，目前進行外牆工程。
- 公共設施-汙水處理廠，目前預計拆模板後辦理室內裝修工程。
- 公共設施-自來水蓄水池及總配電站（含產學大樓機房），進行室內裝修工程。

3. 新一舍裝修案，目前已進行施工作業，預計於開學前完工。

七、 討論事項：

截至 111 年 7 月 25 日提案調查結果，本學期無單位提案。

八、 臨時動議

管理學院提議：立體停車場前休閒遊憩場所，該區塊有突出釘子、木板椅凹陷倒塌及中間地面嚴重毀損，影響美觀。

總務長回復：突出釘子會請廠商處理並將該區塊用警示帶圍起來，以避免發生危險；另會協助了解該區塊由哪個單位規劃，將請施作單位恢復原狀。

九、 主席結論

十、 散會 10：20 結束。

